

INWENTARYZACJA ZIELENI

przebudowa drogi gminnej dla zadania, pn.:
„Przebudowa ulicy Łąkowej oraz ulicy Słonecznej na
odcinku od wlotu skrzyżowania ulicy Wiejskiej do działki nr
ewidencyjny 1933 obręb 0001-Tłuszcz w miejscowości
Tłuszcz, gmina Tłuszcz, powiat wołomiński”

INWESTOR:

Burmistrz Tłuszcza
z siedzibą: Urząd Miejski w Tłuszczu

ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

Pracownia Projektowa ‘JULTREX’
inż. Adam Rosiński
z siedzibą: ul. Długa 61, 05-240 Tłuszcz

Opracował:	Podpis
inż. Adam Rosiński	

Wrzesień, 2019 r.

1. Dane informacyjno ogólne:

1.1 Nazwa obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ulicy Łąkowej oraz ulicy Słonecznej na odcinku od wlotu skrzyżowania ulicy Wiejskiej do działki nr ewidencyjny 1933 obręb 0001- Tłuszcz w miejscowości Tłuszcz, gmina Tłuszcz, powiat wołomiński.

1.2 Nazwa Inwestora

Inwestorem jest Burmistrz Tłuszcza z siedzibą Tłuszcza z siedzibą w Urząd Miejski w Tłuszczu ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz.

1.3 Nazwa jednostki projektującej:

Projekt został wykonany przez firmę Pracownia Projektowa „JULTREX” inż. Adam Rosiński ul. Długa 61, 05-240 Tłuszcz

2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji szczegółowej drzewostanu kolidującego z przebudową dróg gminnych, tj.: ulicy Łąkowej oraz ulicy Słonecznej na odcinku od wlotu skrzyżowania ulicy Wiejskiej do działki nr ewidencyjny 1933 obręb 0001- Tłuszcz w miejscowości Tłuszcz, gmina Tłuszcz, powiat wołomiński.

W celu umożliwienia realizacji inwestycji zachodzi konieczność wycinki drzew i przesadzenia drzew w ilości wg wykazu. Drzewa są przeznaczone do wycinki ponieważ stwarzają zagrożenie w ruchu pojazdów i pieszych, ze względu na możliwość przewrócenia podczas silnych wiatrów oraz kolizje z infrastrukturą drogową.

Stan drzewostanu udokumentowano na załączonym wykazie.

Wykaz drzew do usunięcia opracowano zgodnie z art. 83 Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 151 poz. 1220 z późn. zmianami). W obrębie pasa drogowego nie ma pomników przyrody ani zieleni szczególnie chronionej.

INWENTARYZACJA ZIELENI

Wykaz drzew przeznaczonych do wycinki i przesadzenia oraz inwentaryzacja pozostałych drzew w związku z przebudową dróg gminnych ulicy Łkowej oraz ulicy Słonecznej na odcinku od wlotu skrzyżowania ulicy Wiejskiej do działki nr ewidencyjny 1933 obręb 0001-Tłuszcz w miejscowości Tłuszcz gmina Tłuszcz, powiat wołomiński

Nr	Skład gatunkowy	Średn ica pnia [cm]	Obwód pnia na wysokoś ci 1,3 m [cm]	Ilość egz. Drzew [szt.]	Ogólny stan zadrzewień		Dys poz ycja
					Ozna czenie	Uwagi	
d1	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill)	31	98	1	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d2	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill)	21	66	2 z pnia	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d3	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill)	26	80	2 z pnia	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d4	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill)	26	80	2 z pnia	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d5	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill)	19	60	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d6	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill)	23	73	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d7	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill)	26	83	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d8	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill)	27	86	1	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d9	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill)	20	63	1	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d10	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill)	26	83	1	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d11	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill)	39	123	1	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d12	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill)	19	60	1	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d13-d15	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill)	22	70	3	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d16	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill)	29	90	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d17	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill)	19	60	1	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d18	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill)	19	60	1	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d19	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill)	22	70	1	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d20	Jarząb pospolity Sorbus aucuparia	16	50	1	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d21	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill)	12	36	1	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d22	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill)	10	30	1	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d23	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill)	15	47	1	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d24	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill)	16	50	1	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d25	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill)	51/29	160/90	2 z pnia	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d26	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill)	28	88	1	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d27	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill)	26	80	1	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d28	Lipa drobnolistna	26/16	80/50	1	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW

	(Tilia cordata Mill)					drogi	
d29	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill)	10	32	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d30	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill)	19	60	4 z pnia	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d31	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill)	26	80	1	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d32	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill)	16	50	4 z pnia	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d33	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill)	22	70	1	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d34	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill)	26	80	1	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d35	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill)	20	63	1	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d36	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill)	20	63	1	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d37	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill)	22	70	1	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d38	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill)	22	70	1	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d39	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill)	27	86	1	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d40	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill)	11	35	1	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d41	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill)	34	106	1	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d42	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill)	16	50	2 z pnia	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d43	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill)	16	50	3 z pnia	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d44	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill)	16	50	2 z pnia	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d45-d47	Jarząb pospolity Sorbus aucuparia	19	60	3	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d48-d49	Drzewa ozdobne	10	30	2	+	Kolizja z infrastrukturą drogi	P
d50	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill)	20	62	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d51	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill)	22	70	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d52	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill)	16	50	1	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d53	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill)	19	60	1	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d54	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill)	24	75	1	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d55	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill)	22	70	1	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d56	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill)	26	80	1	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d57	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill)	19	60	1	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d58	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill)	19	60	1	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d59	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill)	24	75	1	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d60	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill)	22	70	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d61	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill)	22	70	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d62	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill)	16	50	2 z pnia	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d63	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill)	26	80	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d64	Świerk pospolity (Picea bies)	24	75	1	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW

d65-d66	Drzewa ozdobne	10	30	2	+	Kolizja z infrastrukturą drogi	P
d67	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill)	10	30	4 z pnia	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d68	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill)	26	80	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d69	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill)	29	90	1	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d70	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill)	22	70	1	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d71	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill)	26	80	1	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d72	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill)	19	60	1	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d73	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill)	22	70	1	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d74	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill)	16	50	3 z pnia	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d75	Brzoza brodawkowata Betula pendula	29	90	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d76	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill)	16	50	3 z pnia	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d77	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill)	16	50	3 z pnia	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d78	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill)	19	60	4 z pnia	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d79	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill)	19	60	2 z pnia	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d80	Jarząb pospolity Sorbus aucuparia	13	40	3 z pnia	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d81	Klon kulisty (Acer globosum)	22	70	1	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d82	Klon kulisty (Acer globosum)	19	60	1	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d83	Klon kulisty (Acer globosum)	13	40	1	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d84	Klon kulisty (Acer globosum)	13	40	1	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d85	Klon kulisty (Acer globosum)	19	80	1	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d86	Klon kulisty (Acer globosum)	19	60	2 z pnia	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d87	Klon kulisty (Acer globosum)	10	30	2 z pnia	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d88	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill)	23	74	4 z pnia	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d89	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill)	19	60	5 z pnia	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d90	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill)	19	60	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d91	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill)	10	30	2 z pnia	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d92	Jarząb pospolity Sorbus aucuparia	16	50	1	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d93	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill)	10	30	1	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d94	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill)	29	90	1	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d95	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill)	29	90	1	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d96	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill)	22	70	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d97	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill)	32	100	1	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d98	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill)	22	70	1	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW

d99	Jarząb pospolity Sorbus aucuparia	19	60	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d100	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill)	30	95	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d101-d102	Świerk pospolity (Picea bies)	6	20	2	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	P
d103	Świerk pospolity (Picea bies)	19	60	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d104	Świerk pospolity (Picea bies)	16	50	1	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d105	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill)	21	65	1	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d106	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill)	32	100	1	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d107	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill)	19	80	1	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d108	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill)	38	120	1	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d109	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill)	29	90	1	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d110	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill)	32	70	2 z pnia	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d111	Jarząb pospolity Sorbus aucuparia	10	30	1	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d112	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill)	22	70	1	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d113	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill)	29	90	1	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d114	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill)	19	60	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W

Oznaczenia:

- + drzewa zdrowe - ładny pokrój
- + - drzewa zdrowe - średni pokrój
- + częściowa próchnica pnia lub częściowo zniekształcony przekrój
- próchnica pnia, owocnik grzyba, lub połamane, usychające, bezwartościowe

W- wycinka

BW- brak wycinki

P- przesadzenie